Minera Panamá

Copia

MT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Orden de Trabajo: 46591

Supervisor: 14607 ALEX W. LESKE

OT Padre: 00046591
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 09/05/2016 11:29:46

Detalles del Equipo

Equipo:	HT134 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00501	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,499.00	Fecha/Hr. Requerida:	10/05/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B-MAINTENANCE 250 HRS-PM1
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: TMF.
Capataz: ALEX W. LESKE

Realizado (SI/NO)

Backlog: 46067 - ACTUALIZACION VISION LINK - 2 - Backlog - 29/04/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Vino por mantenimianto praventivo PM1

Trabajo Realizado: Se procedio a cambiar aseite del motor Filtro de aseito - Filtro de Aire

Observaciones: Durante su mantenimianto no sale detecto daño urgante. Se chequeo el pm kit, se encuentra en buen estado, ninguna hus en el momento todo bien

HOROMETRO : 7511.

INICIO (fecha/hora)
FINAL (fecha/hora)

FIRMA: [signature]

NOMBRE: Carlos C.

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR: [signature]

Vuonka Julio
12/5/2016